

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**BETET, s.r.o.**

**BX800**

**Dátum prijatia na servis: 24.08.2023**

Výrobné číslo: 169512

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 21.10.2018

800W/SDS-plus

Popis závady :

Poškodenie rotora , spínača, kábla

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2300809	24.08.2023	800001065	Rotor	1,00	BETET, s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001077	Spínač	1,00	
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			<b>Výdajka</b>	2301576	25.08.2023	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001077	Spínač	1,00	
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	

800001016

Aretácia prevodu

1,00

95CZ

Práca, servisná prehliadka

0,60