

Majiteľ reklamovaného predmetu:
DITL METAL, s.r.o.

HERMAN AXS 1080IAku vrtací skrutkovač

Dátum prijatia na servis: 21.06.2024

10,8V|30Nm|Komplet

Výrobné číslo: 211291

Záruka od: 13.04.2022

Záruka do: 13.04.2024

Opis poruchy od zákazníka

zlý kontakt medzi baterkou a vrtáčkou

Vyjadrenie autorizovaného servisného technika

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Mierne

Zistenie: Technickou prehliadkou bol zistený nedostatočný kontakt medzi akumulátorom a kontaktom spínača (obr.2).

Príčina: Opálenie a ohnutie kontaktu spínača.

Vyjadrenie: Vložením akumulátorov do náradia dochádza k mechanickému poškodeniu (ohnutiu) kontaktov spínača a následnému nedostačujúcemu kontaktu medzi akumulátorom a spínačom. Za prevedenú opravu Vám účtujeme len prácu.

Typ dokladu	Číslo dokladu	Dátum dokladu	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Cena / ks bez DPH	Cena spolu bez DPH
Odberateľská	2400479	24.06.2024	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	20	10
Výdajka	2400967	24.06.2024	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	20	10
Faktúra	32400319	24.06.2024	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	20	10

1.

