





Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Poškodenie tiahla prepínača smeru otáčok



Obr.3 Opatrebenie čeľustí skľučovadla