

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
HSG s.r.o.****HERMAN AXSP 1803IAku vrtací skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 29.05.2024**

Výrobné číslo: 214540

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 19.10.2026

18V| 100Nm| BLDC| S príklepom|

Opis poruchy od zákazníka:
Pri skrutkovaní pretáča skľučovadlo

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opatrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou kontrolou bolo zistené zlomenie tiahla prepínača (obr.2) a opotrebenie čelustí skľučovadla (obr.3).

K poruche došlo pravdepodobne súčasným stlačením prepínača smeru otáčok a hlavného spínača.

Odstránenie poruchy bolo tento krát vykonané bezplatne a pri dodržaní doporučení nie je predpoklad na vznik poruchy podobného charakteru. O potrebovanie čelustí je spôsobené nedostatočným upnutím nástroja, kedy dochádza k pretáčaniu nástroja v skľučovadle.

Doporučenie: Zmenu L/P chodu vždy vykonávajte pri vypnutom hlavnom spínači. Mechanizmus skľučovadla treba občas premazať napr. rezným a vrtacím olejom, okrem vnútornej strany čelustí, ktoré musia zostať suché a odmastené a pod. Nástroj uchytený v skľučovadle je nutné po práci vybrať, aby čeluste neostali dlhodobo utiahnuté. Nástroj upnutý v skľučovadle je nutné dotiahnuť, aby nedochádzalo k jeho pretáčaniu.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že pri opakovanej poruche Vám bude tento náhradný diel účtovaný aj počas plynúcej záručnej doby

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400846	30.05.2024	180009023	Elektronika	1,00	HSG s.r.o.