

**Majitel' reklamovaného predmetu:**  
**INSTEEL s.r.o.**

**HERMAN AXSP 1801IAku vřtací skrutkovač**

**Dátum prijatia na servis: 15.05.2024**

Výrobné číslo: 205656

Číslo záručního listu: 0

Záruka do: 19.08.2024

18V|60Nm|BLDC|S příklepom|Holé

Opis poruchy od zákazníka:  
Náradie sa nedá zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou kontrolou bolo zistené zaseknutie rotačného pohybu prevodovky.

Príčinou zaseknutia rotačného pohybu prevodovky je spôsobené ulomením vodiaceho kolíka ozubeného prevodu (obr.3) a poškodením ozubeného súkolia (obr.3) rotačného pohybu prevodovky. Predpokladáme že poškodenie nastalo pri vřtaní vzpriečením nástroja v opracovávanom materiáli - v takomto prípade je nutné (aj z bezpečnostných dôvodov) náradie okamžite vypnúť.

Doporučenie: Pri vzpriečení nástroja v materiáli náradie okamžite vypnite a opatrne nástroj uvoľnite z obrábaného materiálu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400761	16.05.2024	180012006	Prevodovka	1,00	INSTEEL s.r.o.