

# Cenová ponuka k servisnej zákazke: 101544

Dátum zákazky: 30.08.2024

## Dodávateľ:

**HServis s.r.o.**

Mokrú Lúka 226

050 01 Revúca

IČO: 44853793

DIČ: 2022861258

## Odberateľ:

**LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.**

č.586

01362 Veľké Rovné

IČO: 31600042

DIČ: 2020442600

Náradie: HERMAN BX 800|Kombinované kladivo

Výrobné číslo: 197559

Záruka od: 25.02.2022

Záruka do: 25.02.2024

### Opis poruchy od zákazníka

pri zapnutí má nepravidelný chod, vydáva nezvyčajné zvuky, cítilo zápach

### Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Znečistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané

*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ložiska rotora (obr.5), komutátora a ozubenia rotora (obr. 2 a 3) a poškodenie tlačítka spínača (obr.4).

*Príčina:* Hlavnou príčinou poškodenia rotora je zväčšená axiálna vôľa ložiska. Mechanické poškodenie tlačítka spínača.

*Vyjadrenie:* Poškodené ložisko spôsobili nerovnomerný kontakt medzi ozubenými prevodmi a komutátorom a uhlíkovými kefami. Zmenou vzdialenosti sa opotreboval ozubený prevod rotora a uhlíkové kefy nedotýkali celou svojou plochou komutátora a dochádzalo k nadmernému iskreniu, ktoré zapríčinilo zvýšenie teploty a vypaľovanie lamiel komutátora, ktorý bol týmto ťažko poškodený. Bola nutná výmena rotora.

Číslo	Názov	Objednané	MJ	Cena/ks EUR bez DPH	Cena/ks EUR s DPH	Spolu EUR s DPH
800001065	Rotor	1	ks	20,76	24,91	24,91
100600000	Ložisko 6000-2RS	1	ks	6,21	7,45	7,45
800001077	Spínač	1	ks	14,70	17,64	17,64
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,6	hod	20,00	24,00	14,40
97PP	Prepravné a balné	2		5,00	6,00	12,00

Sadzba DPH 20,00 %

Základ 63,67

Daň 12,73

Spolu 76,40

**SPOLU bez DPH: 63,67**


**Spolu s DPH: 76,40**

Obrazová príloha:


1.



2.



3.



4.



5.

