

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 101132**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MACHÁLEK stavby s.r.o. Havlíčková 664/27 76701 Kroměříž IČO: 29210445 DIČ: IČ DPH: CZ29210445
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 167257 Záruka do: 11.07.2018 Dátum prijmu do servisu :13.06.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: kompletni servis, kontrola baterii a nabijece

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené. Opatrenie: primerané veku náradia. Príčina: bežné opotrebenie.
Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebenie kief, mechanizmu nastavovania ťahovacieho momentu a vypadnutie aretačnej skrutky skľučovadla. Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Pred výmenou uhlíkových kief bude komutátor ošetrený brúsny kameňom. Mechanizmus ťahovacieho momentu sa skladá z dielov (pružiny, guľôčky, preklzová podložka), ktoré pri nastavení určitého momentu preklzujú a tým dochádza k ich opotrebeniu. Bežným opotrebením dochádza k svojvoľnému prestaveniu ťahovacieho momentu, ktoré spôsobujú opotrebované diely mechanizmu. Nameraná kapacita akumulátora č. 1 je 90,63 % a akumulátora č. 2 je 76,45 %. Nabíjačka je v poriadku, plne funkčná.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	28	28,00
2	144000001	Uhlíkové kiefy (pár) AXSP1440/1800	1,00 ks	187	187,00
3	144001009	Prevodovka	1,00 ks	1037	1 037,00
4	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
5	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 765,00

K úhrade celkom:

1 765,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 17.06.2024