

Majiteľ reklamovaného predmetu:
STRECHADOM s.r.o.

HERMAN BX 800IKombinované kladivo

SDS-plus|800W| Záruka 3 roky

Dátum prijatia na servis: 15.07.2024

Výrobné číslo: 192354

Záruka od: 25.06.2020

Záruka do: 25.06.2022

Opis poruchy od zákazníka

Náradie má nepravidelný chod

Vyjadrenie autorizovaného servisného technika

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie komutátora rotora (obr.2)

Príčina: Poškodenie komutátora pravdepodobne spôsobilo preťaženie.

Vyjadrenie: Neopraviteľné poškodenie lamiel komutátora pravdepodobne spôsobilo prehriatie preťažením napr. vŕtaním alebo sekaním bez patričnej prestávky. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia.

Doporučenie: Pravidelnými prestávkami pri práci predídete prehriatiu následnému poškodeniu náradia.

Typ dokladu	Číslo dokladu	Dátum dokladu	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Cena / ks bez DPH	Cena spolu bez DPH
Odberateľská	2400540	16.07.2024	800001065	Rotor	1	20,76	20,76
			100607000	Ložisko 607-2RS	1	4,65	4,65
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,6	20	12
			97PP	Prepravné a balné	2	5	10
Výdajka	2401086	17.07.2024	800001065	Rotor	1	20,76	20,76
			100607000	Ložisko 607-2RS	1	4,65	4,65
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,6	20	12
			97PP	Prepravné a balné	2	5	10
Faktúra	32400360	17.07.2024	800001065	Rotor	1	20,76	20,76

100607000

Ložisko 607-2RS

1

4,65

4,65

98PP

Práca, servisná prehládka

0,6

20

12

97PP

Prepravné a balné

2

5

10

1.



2.

