

Cenová ponuka k servisnej zákazke: 101131

Dátum zákazky: 13.06.2024

Dodávateľ:

HServis s.r.o.

Mokrá Lúka 226

050 01 Revúca

IČO: 44853793

DIČ: 2022861258

Odberateľ:

ALFIS s.r.o.

Duklianska 3134

05201 Spisšká Nová Ves

IČO: 47054077

DIČ: 2023761938

Náradie: HWE101 - uhlová brúska

Výrobné číslo: 140830

Záruka do: 15.05.2014

Opis poruchy od zákazníka

Aretačný "gombík" pri vyberaní kotúča prešmykuje.

Vyjadrenie autorizovaného servisného technika

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou kontrolou bolo zistené poškodenie púzdra prevodovky (obr.3) a kolíka aretácie kotúča (obr.2).

Príčina: Brzdzenie kotúča aretáciou.

Vyjadrenie: K poškodeniu púzdra prevodovky pravdepodobne došlo zatlačením aretačného kolíka a náhlym zastavením rotačného pohybu nástroja. Na aretačnom kolíku kotúča je viditeľné opotrebovanie hrany kolíka, ktoré je pravdepodobne spôsobené brzdením kotúča.

Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby aretáciu kotúča nepoužívala na zastavenie kotúča.

Číslo	Názov	Objednané	MJ	Cena/ks EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	Spolu EUR s DPH
102125115	Púzdro prevodovky kpl.	1	ks	19,27	23,12	23,12
125030025	Kolík aretácie	1		1,25	1,50	1,50
100620300	Ložisko 6203-2RS	1	ks	8,70	10,44	10,44
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	hod	20,00	24,00	12,00
97PP	Prepravné a balné	2		5,00	6,00	12,00

Obrazová príloha:

1.



2.



3.

