

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Ján Mrázik FO

HERMAN AXS 1080IAku vrtací skrutkovač

Dátum prijatia na servis: 07.06.2024

Výrobné číslo: 206561

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 20.11.2026

10,8V|30Nm|Komplet

Opis poruchy od zákazníka
Náradie sa nedá zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia : Očistené

Opotrebenie : Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bola zistená porucha spínača (obr.2).

Príčina: Zanesenie spínača nečistotami alebo opálenie kontaktov.

Vyjadrenie: Spínač nie je viditeľne poškodený. Testom funkčnosti sa u spínača prejavila jeho nefunkčnosť pri zatlačení na plný výkon, ktorú spôsobuje nedostačujúci kontakt pri zopnutí spínača. U poškodených kontaktoch znečistením alebo opálením kontaktných plôch nedochádza ku kontaktu medzi kontaktnými a u spínača sa prejaví nefunkčnosť alebo pomalý chod pri jeho zatlačení.

Doporučenie: Pravidelným čistením náradia po práci zabránite hromadeniu nečistôt v plášti náradia a na elektronických dielov.

Záver: Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že pri opakovanej poruche Vám bude tento náhradný diel účtovaný aj počas plynúcej záručnej doby.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400901	10.06.2024	108001013	Spínač	1,00	Ján Mrázik FO

1.



2.

