

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 101013**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Jozef Hanulák - KROVÁK Ustianska 14 91701 Trnava 1 IČO: 40909336 DIČ: 1029895515 IČ DPH: SK1029895515
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 178646 Záruka do: 02.02.2020 Dátum prijmu do servisu :27.05.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: obcas skrka prevodovka a pozastavi sa vrtak, po pade naradia asi z 1,8m vysky netoci sa motor/prestal fungovat

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : mierne znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebenie uhlíkových kief, poškodenie komutátora rotora, prevodovky a nefunkčnosť spínača a elektroniky.

Opotrebenie kief nastalo bežným používaním náradia. Komutátor rotora vykazuje poškodenie a povrch lamiel je značne opálený a je nutná jeho výmena. Pravdepodobnou príčinou poškodenia prevodovky, spínača a elektroniky je pád alebo preťažovanie náradia. Prevodovka pri zaťažení zastane. Spínač a elektronika sú nefunkčné.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
2	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
3	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	0,9500	0,9500
4	144000001	Sada uhlíkových kief AXSP1440/1800	1,00 ks	7,5800	7,5800
5	144001009	Prevodovka	1,00 ks	42,0000	42,0000
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					118,7500
Základ					118,7500
DPH 20%:					23,75
K úhrade celkom:					142,50