

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
COMMODUM, spol. s r.o.****BX 1200****Dátum prijatia na servis: 30.04.2024**

Výrobné číslo: 156212

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 29.01.2017

1100W/SDS-max

Opis poruchy od zákazníka:
661 Nelze upnout pracovní nástroj

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: mierne znečistenie

Opotrebenie vzhľadom na vek: minimálne

Technickou kontrolou bolo zistené vypadnutie upínacích valčekov (obr.2).

Vypadnutie upínacích valčekov spôsobil nástroj s poškodenou stopkou. Poškodená stopka nástroja pri vkladaní do upínania zatlačí aretačné valčeky smerom dole a nedovolí valčeku zapadnúť do upínacej drážky stopky. Valčeky sa dostanú do krajnej polohy čo spôsobí ich vypadnutie z upínania.

Doporučenie: Neupínajte do náradia nástroje s viditeľným poškodením stopky.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400338	02.05.2024				COMMODUM, spol. s r.o.
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	1,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2400719	06.05.2024				COMMODUM, spol. s r.o.
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	1,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	