

Majte reklamovaného predmetu:

St edo eská realitní, s.r.o.

Dátum prijatia na servis: 08.07.2024

Dátum ukon enia servisu: 0

Výrobné íslo: 156038

HERMAN MXA 1050|Sekacie kladivo

SDS-max|1050W

Záruka od: 19.12.2014

Záruka do: 19.12.2016

Opis poruchy od zákazníka:

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebovanie úderníka(obr.2),tesnenie piestu(obr.3),piestu,vretena,ložisk a uhlíkových kief(obr.4).

Príčina: Bežné opotrebenie tesnení a piestov.

Vyjadrenie: Sekacie kladivá využívajú pre vytvorenie príklepu systém stláčania vzduchu medzi piestom a úderníkom. Bežné opotrebenie pneumatických dielov (piest, úderník, tesnenie piestu) sekacieho náradia sa prejaví ako nepravidelný príklep alebo úplná strata energie príklepu. K vypadnutiu upínacieho valčeka mohlo dôjsť z nasledovných príčin :

- poškodenej stopky používaného nástroja
 - ponechania nástroja po práci v kladive, pričom stuhlo mazivo a následkom tohto stuhnutia sa nedal nástroj vybrať
 - vzpriečil sa sekáč v podkladovom materiáli pri práci a obsluha sa snažila násilne uvoľniť kladivo
- Pri nutnosti rozobratia mechanizmu upínania je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Doporučenie: Mazaním stopky nástrojov znížite opotrebenie stopky nástrojov a náradia. Nepoužívajte nadmerne opotrebované sekáče, znižujete účinnosť sekáča a zvyšujete namáhanie náradia.

1.



2.



3.



4.

