

**Majte reklamovaného predmetu:
VB mont s.r.o.****HERMAN MXA 1050I Sekacie kladivo****Dátum prijatia na servis: 08.07.2024**

Výrobné číslo: 208190

číslo záručného listu: 0

Záruka od : 23.01.2023 do : 23.01.2025

SDS-max|1050W

Opis poruchy od zákazníka

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia :

Opatrebnie :

Zistenie: Technickou prehliadkou boli zistené chýbajúce upínacie valčeky. (obr.2)

Príčina:

Vyjadrenie: Keďže v prípade upínacích valčekov mohlo dôjsť z nasledovných príčin :

- poškodenie stopky používaného nástroja
- ponechanie nástroja po práci v kladive, pričom stuhlo mazivo a následkom tohto stuhnutia sa nedal nástroj vybrať
- vzprietil sa sekáč v podkladovom materiáli pri práci a obsluha sa snažila násilne uvoľniť kladivo.

Pri nutnosti rozobratia mechanizmu upínania je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Doporučenie: Pravidelným mazaním stopky nástroja predĺžite životnosť stopky náradia a upínacieho mechanizmu, nepoužívajte nástroje s viditeľnou poškodenou stopkou a po práci vždy vyberte nástroj z náradia

Záver:

1.



2.

