



Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Poškodenie upínacích valčekov



Obr.3 Poškodenie piestu



Obr.4 Poškodenie tlmiacej podložky